

Nota Informativa

Raimat, a 25 d'agost de 2025.

Afectacions a les piscines municipals de Raimat – Excés de coure a l'aigua i estat del líner

Al llarg de la temporada s'han detectat incidències a les piscines municipals que han afectat l'experiència d'ús de les persones abonades i visitants. Els símptomes més visibles han estat l'aparició d'una taca verda a la línia de flotació del vas de la piscina, un canvi de color del cabell (especialment tonalitats verdoses en persones amb cabell clar) i alteracions en el color i estat de diversos banyadors.

A més, s'ha constatat que el líner que recobreix els vasos de les piscines presenta un estat molt deteriorat.

La garantia del producte és de 10 anys i aquest es troba instal·lat des de la temporada de piscines de l'any 2011, fet que pot afavorir l'acumulació de brutícia i la dificultat de neteja.

Al llarg d'aquestes setmanes s'han dut a terme diverses proves realitzades per laboratoris autoritzats, amb la col·laboració de la Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida i aquestes han determinat que:

- Qualitat sanitària: L'aigua compleix amb els paràmetres establerts pel RD 742/2013 i el Decret 95/2000 en matèria de qualitat microbiològica i fisicoquímica.
- Absència d'algues: La coloració verda no està causada per proliferació d'algues, sinó per restes vegetals microscòpiques provinents de la vegetació circumdant i de l'excés de coure.
- Excés de coure: Els efectes observats en cabells i banyadors són compatibles amb un excés de coure dissolt a l'aigua.

Aquests resultats han permès determinar que l'aigua dels dos vasos de les piscines des de l'inici de la temporada de bany i al llarg de tota la temporada és segura des del punt de vista sanitari.

Tanmateix, les investigacions tècniques han permès determinar que l'origen d'aquest excés de coure és l'ús d'un producte per a la hivernada i per l'algicida, ambdós amb un contingut elevat en sulfat de coure, component que no apareixia detallat en la fitxa tècnica facilitada pel proveïdor.

Per garantir la seguretat i el confort de les persones usuàries, l'EMD de Raimat ha adoptat les següents accions, com la retirada immediata del producte en qüestió i substitució per altres productes de tractament sense coure, tractaments correctius per reduir la concentració de coure a l'aigua, una neteja intensiva de la línia de flotació i superfícies afectades, la reparació puntual del líner de la piscina petita per minimitzar filtracions i acumulació de brutícia i la revisió de tots els productes químics utilitzats per assegurar-ne la composició i seguretat.

De cara a la propera temporada ja s'han estudiat les millors opcions tècniques i econòmiques per a la substitució del líner dels vasos de les piscines, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua, facilitar la neteja i garantir el millor servei possible a la ciutadania; i aquestes es duran a terme al llarg dels propers mesos amb la fi de millorar les instal·lacions per a les temporades vinents.

Davant la manca d'informació en la fitxa tècnica del producte utilitzat, l'EMD de Raimat ha traslladat tota la documentació i proves als serveis jurídics de l'Ajuntament de Lleida per tal d'avaluar possibles accions legals contra l'empresa subministradora.